



## **TECHNISCHE MITTEILUNG Nr.: 11**

Datum: 23.07.1997

<u>Gegenstand:</u>	Baureihe SA 2100 H1S, Kennblatt-Nr. 4608 Ausgabe 2 Umrüstung des Motorseglers SF 25 C "Falke auf Sauer Motor SA 2100 H1S
<u>Betroffene Geräte:</u>	Flugmotor für Motorsegler Typ Sauer SA 2100 H1S
<u>Geräte-Nr:</u>	Kennblatt 4608 Ausgabe 2
<u>Dringlichkeit:</u>	keine
<u>Vorgang:</u>	Aus Platzgründen werden bei Motoren der Baureihe SA 2100 H1S (ab Werk-Nr.: 128) die in einen Scheibe SF 25 C "Falke" eingebaut werden wahlweise auch mit einem externem Ölfilteranschluß (Teile- Nr.:05 200 901) und einer Kraftstoffpumpe Typ Kyosan Denki HP442 (Teile-Nr. 05 200 401) ausgeliefert.
<u>Maßnahmen:</u>	Austausch der Seiten 3, 3a, und 5 des Betriebshandbuches „Flugmotor für Motorsegler SA 2100 H1S, Ausgabe 01.01.87
<u>Hinweise:</u>	Bauabweichung/en wird/werden im Prüfschein der jeweiligen Motoren unter der Rubrik 13 (Bemerkungen) festgehalten.
<u>Zulassung:</u>	Diese Technische Mitteilung wurde im Rahmen der Verfahren des LBA anerkannten Entwicklungsbetriebes Nr. I-EC 38 zugelassen.

**SAUER FLUGMOTORENBAU GMBH**

Geschäftsführer M.Manthey v Handelsregister Mainz 14 HRB 3425