



TECHNISCHE MITTEILUNG Nr.: 13

Datum: 1.10.1997

<u>Gegenstand:</u>	Einbau von verschiedenen Hydrostößeln bei Herstellung und Reparatur
<u>Betroffene Geräte:</u>	Alle Sauer-Flugmotoren
<u>Maßnahmen:</u>	je nach Lieferfähigkeit der Lieferanten werden - Eaton Hydros oder - Bilstein Hydros verbaut
<u>Hinweise:</u>	Ab Werknummer 159, Oktober 1997 Aufgrund der geringen Stückzahl, zur Verfügung stehender Stößel, werden verschiedene Hersteller verbaut.
<u>Zulassung:</u>	Diese Technische Mitteilung wurde im Rahmen der Verfahren des LBA anerkannten Entwicklungsbetriebes Nr. I-EC 38 zugelassen.

SAUER FLUGMOTORENBAU GMBH

Geschäftsführer M.Manthey ∨ Handelsregister Mainz 14 HRB 3425