



TECHNISCHE MITTEILUNG Nr.: 17

Datum: 01.12.1999

<u>Gegenstand:</u>	Einbau von Bing-Vergaser im Austausch gegen Mikuni-Vergaser im Motorsegler RF 4D
<u>Betroffene Geräte:</u>	SAUER S 1800-1-RS1 Kennblatt Nr. 4590
<u>Anlass:</u>	Mikuni-Vergaser sind nicht länger lieferbar.
<u>Dringlichkeit:</u>	Keine
<u>Maßnahmen:</u>	a) Einbau der Bing-Vergaser nach Herstelleranweisung. b) Austausch folgender Seiten im Flughandbuch RF4 D Seite 8
<u>Hinweise:</u>	Gewicht und Leistung des Motors werden nicht beeinflusst.
<u>Zulassung:</u>	Diese Technische Mitteilung wurde im Rahmen der Verfahren des LBA anerkannten Entwicklungsbetriebes Nr. I-EC 38 erstellt und dem LBA. zur Prüfung vorgelegt.

SAUER FLUGMOTORENBAU GMBH

Geschäftsführer M.Manthey v Handelsregister Mainz 14 HRB 3425