



TECHNISCHE MITTEILUNG Nr.: 2

Datum: 5.11.1992

Betrifft: Zündmagnet Slick Corp. USA

Betroffene Motoren: Alle Sauer-Flugmotoren

1. Im Rahmen einer Produktpalettenänderung hat die Slick Corp. USA die Herstellung des Zündmagneten-Typen Nr. 4230 eingestellt.
2. Es wird jetzt der baugleiche Zündmagnet-Typ Nr. 4330 hergestellt und vertrieben.
3. Ab sofort wird der Zündmagnet Slick Typ 4330 bei der Herstellung folgender Sauer Flugmotoren eingebaut:

<u>Baureihe</u>	<u>Kennblatt Nr.</u>	<u>Ausgabe</u>
• S() 1800 ()()S	4590	-1-
• S() 2100 ()()S	4608	-2-
• S() 2500 ()()S	4580	-2-

4. Die Überholung und Reparatur des Zündmagneten-Typen Nr. 4230 sowie deren Einbau bleiben unberührt.

SAUER FLUGMOTORENBAU GMBH

Geschäftsführer M.Manthey v Handelsregister Mainz 14 HRB 3425