



## **TECHNISCHE MITTEILUNG Nr.: 3**

Datum: 5.7.1993

Betrifft: Zündmagnete Slick Corp. USA

Betroffene Motoren: Alle Sauer-Flugmotoren mit einfach Zündanlage

1. Neue Festlegung der Betriebs- und Wartungsintervalle für Slick Zündmagnete.  
Die Wartungsintervalle der einfach Zündmagnete ändern sich wie folgt:
2. Nach 50 Betriebsstunden erfolgt eine Sichtprüfung, sowie eine Überprüfung des Zündzeitpunktes des Magneten.
3. Nach 250 Betriebsstunden oder 2 Jahren wird der Magnet ausgebaut und eine Zerlegeprüfung durchgeführt.
4. Alle Arbeiten werden gemäß den Slick-Anweisungen (Form L-1037) durchgeführt.

Anerkannt durch Luftfahrt-Bundesamt

*SAUER FLUGMOTORENBAU GMBH*

Geschäftsführer M.Manthey Handelsregister Mainz 14 HRB 3425