



## **TECHNISCHE MITTEILUNG Nr.: 5**

Datum: 10.11.1994

Betrifft: Teflon Schlauchleitungen

Betroffene Motoren: Alle Sauer-Flugmotoren

1. Ab 01.01.1995 werden Serienmäßig gepresste Parker Schlauchleitungsverschraubungen eingebaut.
2. Teile Nr. der gepressten Leitungsverschraubungen sind mit „P“ gekennzeichnet.
3. Bereits ausgelieferte Leitungen mit Schraubarmaturen können auf Kundenwunsch gegen o.a. Leitungen ausgetauscht werden.

Anerkannt durch Luftfahrt-Bundesamt

*SAUER FLUGMOTORENBAU GMBH*

Geschäftsführer M.Manthey ∨ Handelsregister Mainz 14 HRB 3425